












































## Symbody na údržbu a ošetrovanie textilných výrobkov

 <b>PRANIE</b>	 Zákaz prania	 Ručné pranie. Max. teplota 40°C.	 Max. teplota 30°C. Veľmi mierny režim.	 Max. teplota 30°C. Mierny režim.	 Max. teplota 30°C. Normálny režim.	 Max. teplota 40°C. Veľmi mierny režim.	 Max. teplota 40°C. Mierny režim.	 Max. teplota 40°C. Normálny režim.
		 Max. teplota 50°C. Mierny režim.	 Max. teplota 50°C. Normálny režim.	 Max. teplota 60°C. Mierny režim.	 Max. teplota 60°C. Normálny režim.	 Max. teplota 70°C. Normálny režim.	 Max. teplota 95°C. Mierny režim.	 Max. teplota 95°C. Normálny režim.
 <b>BIELENIE</b>	 Bielenie zakázané	 Povolené iba bielenie kyslíkom / bez chlóru			 Bielenie všetkými spôsobmi			
 <b>SUŠENIE</b>	<b>V BUBNOVEJ SUŠIČKE</b>				<b>NA VZDUCHU</b>			
	 Sušenie v bubnovej sušičke zakázané	 Sušenie v bubnovej sušičke povolené. Nižšia teplota sušenia.	 Sušenie v bubnovej sušičke povolené. Normálna teplota sušenia.	 Sušiť zavesené	 Sušiť od-kvapkaním	 Sušiť v rovine	 Sušiť v tieni	
 <b>ŽEHLENIE</b>	 Žehlenie zakázané	 Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 110°C. Žehlenie s parou môže spôsobiť nevratné poškodenie.	 Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 150°C.	 Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 200°C.				
 <b>PROF. ČISTENIE</b>	 Chemické čistenie zakázané	 Mokrú čistenie zakázané	 Profesionálne mokré čistenie. Normálny proces.	 Profesionálne mokré čistenie. Mierny proces.	 Profesionálne mokré čistenie. Veľmi mierny proces.			
	 Profesionálne chemické čistenie uhlíkovdíkmi (destilačné rozmedzie 150°C až 210°C, bod vzplanutia 38°C až 70°C). Normálny proces.	 Mierny proces	 Profesionálne chemické čistenie tetrachlóreténom a rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F. Normálny proces.	 Mierny proces.				